

## Voet van de torenspits verrot

**Aan de buitenkant was er niets van te zien, maar tijdens de inspectieronde ter voorbereiding van de renovatie, kwam aan het licht dat het houtwerk aan de voet van de torenspits in slechte staat verkeerde.**

Op de plaats waar het metselwerk van de toren ophoudt en de torenspits begint, bevindt zich de muurplaat. Dit belangrijke constructieonderdeel wordt gevormd door een zware houten balk die boven op de muur van de toren in het metselwerk is verankerd. Het dakbeschot van de torenspits is op deze muurplaat vastgespijkerd. Ook een groot aantal sporen, dit zijn de verticale balken achter het dakbeschot, waren aan de onderzijde volledig vergaan. Het is gelukkig niet zo dat er nu direct gevaar bestaat dat de torenspits van de toren waait, maar als er nu niets aan zou worden gerepareerd, kan dat bij verdergaande houtrot wel gebeuren. Op een van de foto's is de slechte staat van de oude muurplaat en de sporen te zien. De andere foto toont dat inmiddels de oude muurplaat is weggebroken en de nieuwe is geplaatst. De nieuwe muurplaat is gemaakt van een degelijk stuk grenenhout en voorzien van meerdere verflagen.

Op de foto is Frans Uildrick, timmerman bij de fa. Holleman, bezig om de ankers van de muurplaat te verlijmen in het metselwerk van de toren eronder.

Frans is enthousiast over zijn werk: "het restaureren van oude monumentale gebouwen, zoals deze kerk, is het mooiste wat er is! Bij de fa. Holleman zit ik goed, want ons bedrijf is gespecialiseerd in het opknappen van dergelijke bouwwerken".

Frans geeft verdere uitleg over de komende werkzaamheden: "Als de muurplaat goed vastzit, worden ook de verrotte sporen vervangen. Daarna brengen we de planken van het dakbeschot weer aan. De leidekker zal tenslotte het dak weer waterdicht bekleden met een nieuwe laag leien".

Stukje bij beetje wordt de oude toren, waar het nodig is, onderhanden genomen en in oude luister hersteld.